



|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壌調査         |
| 写真タイトル     | 土壌試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壌試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壌試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015874.JPG |



|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壌調査         |
| 写真タイトル     | 土壌試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壌試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壌試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015875.JPG |





|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壤調査         |
| 写真タイトル     | 土壤試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壤試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壤試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015876.JPG |



|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壤調査         |
| 写真タイトル     | 土壤試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壤試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壤試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015877.JPG |



|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壤調査         |
| 写真タイトル     | 土壤試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壤試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壤試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015878.JPG |





|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壌調査         |
| 写真タイトル     | 土壌試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壌試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壌試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015879.JPG |



|            |              |        |        |
|------------|--------------|--------|--------|
| 工種         | 土壌調査         |        |        |
| 写真タイトル     | 土壌試料採取       |        |        |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |        |        |
| 写真区分       | 施工状況写真       |        |        |
| 種別         | 土壌試料採取       |        |        |
| 受注者説明文     | 土壌試料採取       |        |        |
| 写真ファイル日本語名 | R0015880.JPG |        |        |
|            | 設計値          | 実測値    | 差      |
| 採取深さ[H]    | 300 mm       | 300 mm | 0.0 mm |
|            |              |        |        |
|            |              |        |        |



|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壌調査         |
| 写真タイトル     | 土壌試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壌試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壌試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015881.JPG |





|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壌調査         |
| 写真タイトル     | 土壌試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壌試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壌試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015882.JPG |




|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壌調査         |
| 写真タイトル     | 土壌試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壌試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壌試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015883.JPG |





|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壤調査         |
| 写真タイトル     | 土壤試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壤試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壤試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015884.JPG |



|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壤調査         |
| 写真タイトル     | 土壤試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壤試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壤試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015885.JPG |



|            |              |
|------------|--------------|
| 工種         | 土壤調査         |
| 写真タイトル     | 土壤試料採取       |
| 撮影箇所       | 調査番号 13-C    |
| 写真区分       | 施工状況写真       |
| 種別         | 土壤試料採取       |
| 受注者説明文     | 土壤試料採取       |
| 写真ファイル日本語名 | R0015886.JPG |