




| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壌調査 |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壌試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015746.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|---|
| 工種 | 土壌調査 | | |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 土壌試料採取 | | |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0015747.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 採取深さ[H] | 1630 mm | 1630 mm | |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壌調査 |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壌試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015748.JPG |




| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壤調査 |
| 写真タイトル | 土壤試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壤試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壤試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015749.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壤調査 |
| 写真タイトル | 土壤試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壤試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壤試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015750.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壤調査 |
| 写真タイトル | 土壤試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壤試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壤試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015751.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壤調査 |
| 写真タイトル | 土壤試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壤試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壤試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015752.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壤調査 |
| 写真タイトル | 土壤試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壤試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壤試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015753.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壌調査 |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壌試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015754.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 土壌調査 | | |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 土壌試料採取 | | |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0015755.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 採取深さ[H] | 1880 mm | 1880 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壌調査 |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壌試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015756.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壌調査 |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壌試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015757.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壌調査 |
| 写真タイトル | 土壌試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壌試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壌試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015758.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壤調査 |
| 写真タイトル | 土壤試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壤試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壤試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015759.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 土壤調査 |
| 写真タイトル | 土壤試料採取 |
| 撮影箇所 | 調査番号 5-C |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 土壤試料採取 |
| 受注者説明文 | 土壤試料採取 |
| 写真ファイル日本語名 | R0015760.JPG |