



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 39,40-1(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017383.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 39,40-1(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017384.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		270 mm	




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 39,40-1(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017385.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 39,40-1(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017386.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 39,40-1(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017387.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[L]		1100 mm	



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 39,40-1(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017388.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		1100 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	Co殻埋設状況
写真ファイル日本語名	R0017361.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	Co殻埋設状況
写真ファイル日本語名	R0017362.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 49,50-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017389.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 49,50-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017390.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		300 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 49,50-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017391.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 49,50-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017392.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 49,50-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017393.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		1600 mm	



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 49,50-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017395.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[L]		2300 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 49-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017396.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 49-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017397.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		160 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 49-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017398.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 21
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 49-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0017399.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 49-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017400.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		900 mm	



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 21		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 49-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0017401.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[L]		700 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	Co殻仮集積場
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	Co殻破碎状況
写真ファイル日本語名	R0017402.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	Co殻仮集積場
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	Co殻破碎状況
写真ファイル日本語名	R0017403.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	Co殻仮集積場
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	Co殻破碎状況
写真ファイル日本語名	R0017404.JPG