


工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 7
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016533.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 7		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016534.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[H]	50 mm	50 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 7
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016535.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 7
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016537.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 7		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016536.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[W]	3400 mm	3400 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 7
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016539.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 7		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016538.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[L]	4400 mm	4400 mm	0.0 mm