



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0016298.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	水替え状況 2インチポンプ排水
写真ファイル日本語名	R0016299.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	水替え状況 2インチポンプ排水
写真ファイル日本語名	R0016300.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	山碎石掘削完了
写真ファイル日本語名	R0016302.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	山碎石掘削完了		
写真ファイル日本語名	R0016303.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1620 mm	1620 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	山碎石掘削完了
写真ファイル日本語名	R0016304.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度3層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016306.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度3層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016307.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度3層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016305.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0016308.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016309.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0016310.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	2000 mm	2000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016311.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度4層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016313.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度4層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016312.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度4層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016314.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0016315.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0016316.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016318.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0016319.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	2500 mm	2500 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016320.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査掘削
写真ファイル日本語名	R0016321.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	調査掘削		
写真ファイル日本語名	R0016323.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[W]	2000 mm	2000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	調査掘削		
写真ファイル日本語名	R0016322.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[L]	3000 mm	3000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度5層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016326.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	調査深度5層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016325.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016327.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016328.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016329.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	1150 mm	1150 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016330.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016331.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016335.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016332.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016333.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	850 mm	850 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016334.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016336.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016337.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016338.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016339.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016340.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	550 mm	550 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016341.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016342.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016343.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016344.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016345.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016346.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	250 mm	250 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016347.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016540.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016541.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[H]	50 mm	50 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016542.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016544.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016543.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[W]	3400 mm	3400 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 8
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016546.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 8		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016545.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[L]	4400 mm	4400 mm	0.0 mm