



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 掘削状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017200.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017201.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|--------|---------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017202.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 500 mm | 550 mm | 50.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度1層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017203.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度1層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017204.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 掘削状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017205.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017206.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017207.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 1000 mm | 1000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017208.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度2層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017209.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度2層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017210.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017211.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017213.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 1500 mm | 1500 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017212.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度3層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017214.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度3層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017215.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017216.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017217.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 2000 mm | 2000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017218.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017219.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削(追加面積) | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017220.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削[L] | 5000 mm | 5000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削(追加面積) | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017221.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削[W] | 1000 mm | 1000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|------------|--------------|--|--|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削(追加面積) | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017222.JPG | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削(追加面積) |
| 写真ファイル日本語名 | R0017225.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削(追加面積) | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017226.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削[L] | 5000 mm | 5000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削(追加面積) |
| 写真ファイル日本語名 | R0017227.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度4層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017230.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 0m~10m間 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017231.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017232.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|--------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017233.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 500 mm | 500 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017234.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度1層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017235.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 10m~20m間 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017236.JPG |




| | |
|------------|---------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 掘削状況 10m~20m間 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017237.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017238.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017239.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 1000 mm | 1000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017240.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度2層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017241.JPG |




| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 10m~20m間 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017242.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017243.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|---------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017244.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 1500 mm | 1540 mm | 40.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017245.JPG |



| | |
|------------|----------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査深度3層まで 埋設物なし |
| 写真ファイル日本語名 | R0017258.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 10m~20m間 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017259.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017246.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|---------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017247.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削深度[H] | 2000 mm | 2030 mm | 30.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削深度 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017248.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017250.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|----------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017251.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削[L] | 10000 mm | 10000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 調査掘削 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017252.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017253.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 掘削[W] | 1000 mm | 1000 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|------------|--------------|--|--|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 調査掘削 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017254.JPG | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017260.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017261.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017262.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 埋戻し[H] | 1700 mm | 1700 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017263.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017264.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017265.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017266.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 埋戻し[H] | 1400 mm | 1400 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017267.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017268.JPG |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017269.JPG |



| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 工種 | 地下埋設物調査 | | |
| 写真タイトル | 掘削調査 | | |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 | | |
| 写真区分 | 施工状況写真 | | |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) | | |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 | | |
| 写真ファイル日本語名 | R0017270.JPG | | |
| | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 埋戻し[H] | 1100 mm | 1100 mm | 0.0 mm |
| | | | |
| | | | |



| | |
|------------|--------------|
| 工種 | 地下埋設物調査 |
| 写真タイトル | 掘削調査 |
| 撮影箇所 | 調査番号 21 |
| 写真区分 | 施工状況写真 |
| 種別 | 掘削調査(植栽部) |
| 受注者説明文 | 埋戻し状況 |
| 写真ファイル日本語名 | R0017271.JPG |