※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和7年11月13日

	אוזינע ביי	יו די אווין נו	JIOH			
No.	伊勢崎市案件 番号上10桁 (台帳番号)	件名	設計書仕様 書等の頁番 号	質問	回答	備 考 (管理番号)
1	5071100232	赤堀小学校受変 電設備改修工事	5	2026トップランナー変圧器(第三次トップランナー変圧器判断基準)での見積となります。既存函体に備え付けられると判断して宜しいでしょうか。	貴見のとおり。	003214
2	5071100232	赤堀小学校受変 電設備改修工事	7	受変電設備の変圧器について、トップランナー品は変圧器本体のサイズ・重量が増加するため、既設キュービクルのスペースが不足し入れ替えできない場合があります。本設計では、トップランナー変圧器のサイズ・重量の増加も見込んでいるという認識でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。	003214
3	5072100104	路面下空洞調査 業務委託		地質調査業務(解析等調査)内の計画準備、現地踏査、一次調査データ解析、報告書作成の4項目に関して歩掛を開示いただけますでしょうか。	回答できません。	003234
4	5072100104	路面下空洞調査 業務委託		地質調査業務(解析等調査)内の 打合せ往復費について、ライトバンの1日あたりの運転時間と運転 日数、ガソリンの数量と運転手の 人工数についてご教示ください。	回答できません。	003234
5	5072100104	路面下空洞調査 業務委託		地質調査業務(解析等調査)内の電子成果品作成費について、算出式は「概略設計、予備設計又は詳細設計」「その他の設計業務等」のどちらを採用しておりますでしょうか。いずれとも異なる場合、正しい算出式をご教示ください。	回答できません。	003234
6	5072100104	路面下空洞調査 業務委託		地質調査業務(解析等調査)内の 旅費交通費について、算出式は 「土木設計業務」「調査・計画業 務」のどちらを採用しておりますで しょうか。いずれとも異なる場合、 正しい算出式をご教示ください。	回答できません。	003234
7	5072100104	路面下空洞調査 業務委託		地質調査業務(一般調査)内の一次調査について、歩掛(人工数・機械損料の単価と日数・雑材料の単価)を開示いただけますでしょうか。	回答できません。	003234
8	5072100104	路面下空洞調査 業務委託		地質調査業務(一般調査)内の空 洞探査車運搬費について、運転 手(一般)の人工数、軽油の数量 についてご教示ください。	回答できません。	003234

9		路面下空洞調査 業務委託	地質調査業務(一般調査)内の旅費交通費について、率計上(直接調査費×2.14%)でしょうか。異なる場合、正しい算出方法をご教示ください。	回答できません。	003234
10	5072100104	路面下空洞調査 業務委託	最低制限価格について、地質調査業務(一般調査)と地質調査業務(解析等調査)とずれも「伊勢崎市最低制限価格の適用について(令和7年4月改正)」の「地質調査業務」にて算出するという理解でお間違いないでしょうか。	回答できません。	003234