

# ◆令和5年度 対策一覧表

区分	危険要因	
交通安全	I 通学路の構造に関すること	車道・歩道が狭い、見通しが悪い 等
	II 交通安全施設に関すること	信号機、横断歩道、標識、標示、看板 等
	III 利用者のマナーに関すること	速度超過の車両が多い、交通量が多い 等
防犯	I 道路周辺環境に関すること	人通りが少ない、周辺が暗い 等
	II 不審者発生事案に関すること	

ハード対策	ソフト対策
ア 道路、歩道の整備・改良	A 通学路の見直し
イ 防護柵の設置(ガードレール、緑石、ポール等)	B 児童生徒への安全教育
ウ 路面標示等の設置(外側線、グリーンベルト等)	C 交通取り締まり、交通安全啓発
エ 標識、看板の設置	D 保護者、地域、学校職員等による街頭指導
オ カーブミラーの設置	E 下草刈り、植栽の剪定
カ 横断歩道の設置	F 所有者、管理者への改善依頼
キ 信号機の設置	G 防犯パトロール
ク 水路・側溝の有蓋化、改良	H その他
ケ 街灯、防犯灯の設置	
コ その他	

ハード対策完了目標	設定目安
短期	1年未満
中期	1～3年
長期	3年以上

地図No.	学校名	危険箇所	危険要因	ハード対策	完了目標	ソフト対策	備考
(1)	北小学校	① 太田町545番地 Mロード北側	交I	ア	中期	B	道路の拡張工事【進行中】
		② 曲輪町26-16～大手町12-20	交III	ア	長期	B	歩道の整備【進行中】
(2)	南小学校	① 今泉町2丁目336-1(歩道橋)	交II	コ	短期	B	歩道橋踊り場の滞水対策を兼ねた滑り止め塗装【完了】
(3)	殖蓮小学校	① 上植木本町2219	交III	エ	短期	B	既存カーブミラーへ注意喚起看板の設置【完了】
(4)	茂呂小学校	① 茂呂町2丁目606	交I	ア	長期	B	茂呂町2丁目交差点の改良【進行中】
(5)	三郷小学校	① 波志江町1620(三郷小学校東側 県道74号)	交I	ア	長期	B	歩道の整備【進行中】
(6)	宮郷小学校	① 東上之宮町340-1	交III	ア	中期	B	北側の水路改修、道路整備【完了】
		② 田中島町1065	交III	ア	長期	B	歩道設置等の道路改良【進行中】
		③ 稲荷町845-1	交I・II	ウ	短期	B	下大橋の両側に外側線の設置【完了】
(7)	名和小学校	① 堀口町86	交II	ウ	短期	B	外側線の再塗装【完了】
		② 堀口町814	交II	カ	短期	B	横断歩道の再塗装【完了】
(8)	豊受小学校	① 下道寺町634-1	交I・II	ウ	短期	B	「生まれ」及び停止線の再塗装【完了】
(9)	北第二小学校	① 喜多町44～45	交II	カ	短期	B	横断歩道の再塗装【完了】
(10)	殖蓮第二小学校	① 下植木町1203	交III	コ	短期	B	横断歩道の移転【完了】
		② 上諏訪町1231-1	交II	ア・ク	短期	B	破損している蓋の交換、アスファルトの補修【完了】
(11)	坂東小学校	① 除ヶ町303	交I		短期	C	パトロールの実施【完了】
(12)	宮郷第二小学校	① 連取町1797	交II	イ	短期	B	欠損したボールの再設置及び傾斜ボールの更新【完了】
		② 連取町1842-7	交I	ア	短期	B	歩道の補修【完了】
(13)	赤堀小学校	① 西久保町3丁目721	交II	ア	長期	B	歩道設置等の道路改良【進行中】
		② 西久保町1丁目13	交II	イ	短期	B	ボールの設置【完了】
(14)	赤堀南小学校	① 市場町2丁目847	交I	ア	短期	B	歩行者溜まり及び横断歩道ひび割れ補修【完了】
(15)	赤堀東小学校	① 間野谷町923-17	交I・III	ア・イ・ウ・エ	短期	B	注意喚起看板及びポストコーンの設置、外側線の再塗装、歩行者溜まりの拡幅【完了】
(16)	あずま小学校	① 東町2702-10	交III	コ	短期	B	既設ボールの撤去【完了】
(17)	あずま南小学校	① 三室町4290	交II	イ	短期	B	ガードボール及び支柱の補修【完了】
(18)	あずま北小学校	① 国定町2丁目1852-3	交II	カ	短期	B	横断歩道の再塗装【完了】
(19)	境小学校	① 境819	交II	カ	短期	B	横断歩道の再塗装【完了】
(20)	境采女小学校	① 境上刈名1295-1	交I・III	ウ	短期	B	ドットライン及び外側線の再塗装【完了】
(21)	境剛志小学校	① 境保泉226-1(勝山神社北側)	交II		短期	E	垣根の剪定及び依頼【完了】
(22)	境東小学校	① 境栄町(県道297号線)	交I・III	ア	短期	B	道路の改良工事【進行中】