




工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015712.JPG



工種	土壌調査		
写真タイトル	土壌試料採取		
撮影箇所	調査番号 3-C		
写真区分	施工状況写真		
種別	土壌試料採取		
受注者説明文	土壌試料採取		
写真ファイル日本語名	R0015713.JPG		
	設計値	実測値	差
採取深さ[H]	1500 mm	1500 mm	0.0 mm



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015714.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015716.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015717.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015718.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015719.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015720.JPG



工種	土壌調査		
写真タイトル	土壌試料採取		
撮影箇所	調査番号 3-C		
写真区分	施工状況写真		
種別	土壌試料採取		
受注者説明文	土壌試料採取		
写真ファイル日本語名	R0015721.JPG		
	設計値	実測値	差
採取深さ[H]	1900 mm	1900 mm	0.0 mm




工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015722.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015723.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015724.JPG




工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015726.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	土壌試料採取
写真ファイル日本語名	R0015727.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	水替え状況
写真ファイル日本語名	R0015709.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	水替え状況
写真ファイル日本語名	R0015710.JPG



工種	土壌調査
写真タイトル	土壌試料採取
撮影箇所	調査番号 3-C
写真区分	施工状況写真
種別	土壌試料採取
受注者説明文	水替え状況
写真ファイル日本語名	R0015711.JPG