



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0016745.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016746.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0016747.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	500 mm	500 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016748.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016749.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0016750.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1000 mm	1000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016751.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度2層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016752.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度2層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016753.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016767.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0016768.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1500 mm	1500 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016769.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016770.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0016771.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	2000 mm	2000 mm	0.0 mm




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016772.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016781.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0016782.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	2500	2550	50.0



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016783.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0016784.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	掘削状況		
写真ファイル日本語名	R0016785.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[W]	2000 mm	2300 mm	300.0 mm



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	掘削状況		
写真ファイル日本語名	R0016786.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[L]	3000 mm	2900 mm	-100.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度5層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016787.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度5層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0016788.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016789.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016790.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016791.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	2200 mm	2200 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016792.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016793.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016794.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016795.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	1900 mm	1900 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016796.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016797.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016798.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016799.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	1600 mm	1600 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016800.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016801.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016802.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016803.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	1300 mm	1300 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016804.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016805.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016806.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016807.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	1000 mm	1000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016808.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016809.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016810.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016811.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	700 mm	700 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016812.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016813.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016814.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016815.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016816.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016817.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	400 mm	400 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016818.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016819.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016820.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016821.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	200 mm	200 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016822.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016823.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016824.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	完成
写真ファイル日本語名	R0016825.JPG