



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-1(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016739.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 D-1(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016740.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		370 mm	
Co殻寸法[L]		370 mm	




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-1(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016741.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-1(Do殻)
写真ファイル日本語名	R0016742.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 D-1(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016743.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		200 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-1(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016744.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 E-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016754.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 E-3(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016755.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		550 mm	
Co殻寸法[L]		350 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 E-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016756.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 E-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016757.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 E-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016758.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 E-3(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016759.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		105 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016760.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016761.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		550 mm	
Co殻寸法[L]		350 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016760.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016761.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		550 mm	
Co殻寸法[L]		350 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016762.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016763.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016764.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016765.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		200 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-3(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016766.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-4(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016773.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-4(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016774.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		400 mm	
Co殻寸法[L]		310 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-4(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016775.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-4(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016776.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-4(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016777.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 14		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-4(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016778.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		110 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 14
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-4(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016780.JPG