

工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016651.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016652.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		280	
Co殻寸法[L]		440	




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016653.JPG		



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016654.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 F-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016655.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		140	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 F-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016656.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 A,C-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016662.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 C-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016663.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[L]		500 mm	



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 A-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016664.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[L]		1000 mm	



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所			
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 A-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016665.JPG		



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 A,C-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016666.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		900	



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 A,C-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016667.JPG		



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 A,C-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016668.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 A,C-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016669.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		240 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 A,C-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016670.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 B-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016671.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所			
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文			
写真ファイル日本語名	R0016672.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		290 mm	
Co殻寸法[L]		200 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 15
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 B-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016673.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 15		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 B-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016674.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		100 mm	