



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016635.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016636.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	400 mm	400 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016637.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016638.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016639.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0016640.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	200 mm	200 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016641.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016642.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016643.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0016644.JPG