



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 B-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016561.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 B-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016562.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		290 mm	
Co殻寸法[L]		220 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 B-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016563.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 B-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016564.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		110 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016565.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016566.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		450 mm	
Co殻寸法[L]		260 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016567.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016568.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		170 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016569.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016570.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[W]		240 mm	
Co殻寸法[L]		240 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)
写真ファイル日本語名	R0016572.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋設位置 D-2(Co殻)		
写真ファイル日本語名	R0016573.JPG		
	設計値	実測値	差
Co殻寸法[t]		140 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	As舗装版埋設あり全区画
写真ファイル日本語名	R0016602.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	As殻埋設あり全区画
写真ファイル日本語名	R0016604.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0016597.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削		
写真ファイル日本語名	R0016600.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[W]	2000 mm	2000 mm	



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削		
写真ファイル日本語名	R0016601.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[L]	3000 mm	3000 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	A,B,C,D,E,F-5(As殻)
写真ファイル日本語名	R0016605.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 16		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	As殻埋設あり全区画		
写真ファイル日本語名	R0016606.JPG		
	設計値	実測値	差
As殻寸法[t]		115 mm	



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 16
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	A,B,C,D,E,F-5(As殻)
写真ファイル日本語名	R0016607.JPG