



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0017112.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017113.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0017114.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1000 mm	1000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017115.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度2層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0017116.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度2層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0017117.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度2層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0017118.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017120.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0017121.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	2000 mm	1900 mm	-100.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度4層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0017123.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査深度4層まで 埋設物なし
写真ファイル日本語名	R0017124.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017125.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0017126.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1000 mm	1000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017127.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017129.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017130.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017131.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017132.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017133.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017134.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017136.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0017137.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1800 mm	1800 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017138.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017139.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017140.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017141.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017142.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0017144.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1000 mm	1000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017145.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0017148.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	掘削状況
写真ファイル日本語名	R0017149.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去状況
写真ファイル日本語名	R0017151.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017153.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削深度		
写真ファイル日本語名	R0017152.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削深度[H]	1500 mm	1500 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削深度
写真ファイル日本語名	R0017154.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設あり全区画
写真ファイル日本語名	R0017155.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設あり全区画
写真ファイル日本語名	R0017156.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去完了
写真ファイル日本語名	R0017158.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去完了
写真ファイル日本語名	R0017157.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017159.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017160.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0017161.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	1200 mm	1200 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017162.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017163.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0017164.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	900 mm	900 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017165.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017166.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017167.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0017168.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	600 mm	600 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017169.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017170.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	埋戻し状況		
写真ファイル日本語名	R0017171.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し[H]	300 mm	300 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-1
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017172.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20-1		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文			
写真ファイル日本語名	R0017173.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[W]	1500 mm	1500 mm	0.0 mm
掘削[L]	2000 mm	2000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-1
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017174.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-1
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017175.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-2
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017176.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20-2		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削(追加面積)		
写真ファイル日本語名	R0017177.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[W]	3400 mm	3400 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20-2		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削(追加面積)		
写真ファイル日本語名	R0017178.JPG		



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-2
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017179.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20-2		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削(追加面積)		
写真ファイル日本語名	R0017180.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[L]	5000 mm	5000 mm	0.0 mm




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-2
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017181.JPG




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-3
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017182.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20-3		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削(追加面積)		
写真ファイル日本語名	R0017185.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[W]	3000 mm	3000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20-3		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削(追加面積)		
写真ファイル日本語名	R0017186.JPG		



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-3
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017183.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 20-3		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(植栽部)		
受注者説明文	調査掘削(追加面積)		
写真ファイル日本語名	R0017187.JPG		
	設計値	実測値	差
掘削[L]	4000 mm	4000 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-3
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	調査掘削(追加面積)
写真ファイル日本語名	R0017188.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-3
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋戻し状況
写真ファイル日本語名	R0017189.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20-3
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	完成
写真ファイル日本語名	R0017190.JPG