





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去(混合廃棄物)
写真ファイル日本語名	R0017193.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去(混合廃棄物)
写真ファイル日本語名	R0017194.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去(混合廃棄物)
写真ファイル日本語名	R0017195.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去(混合廃棄物)
写真ファイル日本語名	R0017196.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去(混合廃棄物)
写真ファイル日本語名	R0017197.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	埋設物撤去(混合廃棄物)
写真ファイル日本語名	R0017199.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	石綿材埋設ゴミ
写真ファイル日本語名	R0017406.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	石綿材埋設ゴミ
写真ファイル日本語名	R0017407.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	石綿材埋設ゴミ
写真ファイル日本語名	R0017408.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	鉄筋埋設ゴミ
写真ファイル日本語名	R0017409.JPG



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 20
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(植栽部)
受注者説明文	鉄筋埋設ゴミ
写真ファイル日本語名	R0017410.JPG