




工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 6
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016526.JPG




工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 6		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016527.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[H]	50 mm	50 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 6
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016528.JPG





工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 6
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016530.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 6		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016529.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[W]	3400 mm	3400 mm	0.0 mm



工種	地下埋設物調査
写真タイトル	掘削調査
撮影箇所	調査番号 6
写真区分	施工状況写真
種別	掘削調査(舗装部)
受注者説明文	埋戻し完了
写真ファイル日本語名	R0016532.JPG



工種	地下埋設物調査		
写真タイトル	掘削調査		
撮影箇所	調査番号 6		
写真区分	施工状況写真		
種別	掘削調査(舗装部)		
受注者説明文	埋戻し完了		
写真ファイル日本語名	R0016531.JPG		
	設計値	実測値	差
埋戻し完了[L]	4400 mm	4400 mm	0.0 mm