

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥等について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性ヨウ素 (ベクレル/kg)	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137	合計
第99回測定 平成30年 4月17日 ～4月19日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第100回測定 平成30年 5月15日 ～5月17日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第101回測定 平成30年 6月12日 ～6月14日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第102回測定 平成30年 7月17日 ～7月19日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第103回測定 平成30年 8月14日 ～8月16日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第104回測定 平成30年 9月11日 ～9月13日	脱水汚泥	不検出	不検出	8	8
第105回測定 平成30年 10月15日 ～10月17日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第106回測定 平成30年 11月13日 ～11月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第107回測定 平成30年 12月11日 ～12月13日	脱水汚泥	9	不検出	不検出	不検出
第108回測定 平成31年 1月15日 ～1月17日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第109回測定 平成31年 2月12日 ～2月14日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第110回測定 平成31年 3月12日 ～3月14日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出