

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		セシウム-134	セシウム-137	合計
第147回測定 2022年 4月5日 ～4月7日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第148回測定 2022年 5月10日 ～5月12日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第149回測定 2022年 6月7日 ～6月9日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第150回測定 2022年 7月5日 ～7月7日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第151回測定 2022年 8月2日 ～8月4日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第152回測定 2022年 9月6日 ～9月8日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第153回測定 2022年 10月4日 ～10月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第154回測定 2022年 11月8日 ～11月10日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第155回測定 2022年 12月6日 ～12月8日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第156回測定 2023年 1月10日 ～1月12日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第157回測定 2023年 2月1日 ～2月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第158回測定 2023年 3月1日 ～3月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出