

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		セシウム-134	セシウム-137	合計
第159回測定 2023年 4月4日 ～4月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第160回測定 2023年 5月9日 ～5月11日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第161回測定 2023年 6月6日 ～6月8日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第162回測定 2023年 7月4日 ～7月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第163回測定 2023年 8月1日 ～8月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第164回測定 2023年 9月5日 ～9月7日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第165回測定 2023年 10月3日 ～10月5日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第166回測定 2023年 11月7日 ～11月9日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第167回測定 2023年 12月5日 ～12月7日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第168回測定 2024年 1月9日 ～1月11日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第169回測定 2024年 2月6日 ～2月8日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第170回測定 2024年 3月4日 ～3月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出