

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		セシウム-134	セシウム-137	合計
第171回測定 2024年 4月9日 ～4月11日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第172回測定 2024年 5月7日 ～5月9日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第173回測定 2024年 6月4日 ～6月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第174回測定 2024年 7月9日 ～7月11日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第175回測定 2024年 8月6日 ～8月8日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第176回測定 2024年 9月10日 ～9月12日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第177回測定 2024年 10月8日 ～10月10日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第178回測定 2024年 11月5日 ～11月7日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第179回測定 2024年 12月10日 ～12月12日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第180回測定 2025年 1月7日 ～1月9日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第181回測定 2025年 2月4日 ～2月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第182回測定 2025年 3月4日 ～3月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出