下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所:伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地) 採取日:下記一覧表のとおり 採取試料:脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		セシウム-134	セシウム-137	合計
第183回測定 2025年 4月1日 ~4月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第184回測定 2025年 5月13日 ~5月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第185回測定 2025年 6月3日 ~6月5日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第186回測定 2025年 7月1日 ~7月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第187回測定 2025年 8月5日 ~8月7日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第188回測定 2025年 9月2日 ~9月4日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第189回測定 2025年 10月7日 ~10月9日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出