

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		セシウム-134	セシウム-137	合計
第183回測定 2025年 4月1日 ～4月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第184回測定 2025年 5月13日 ～5月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第185回測定 2025年 6月3日 ～6月5日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第186回測定 2025年 7月1日 ～7月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第187回測定 2025年 8月5日 ～8月7日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第188回測定 2025年 9月2日 ～9月4日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第189回測定 2025年 10月7日 ～10月9日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第190回測定 2025年 11月4日 ～11月6日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第191回測定 2025年 12月2日 ～12月4日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第192回測定 2026年 1月6日 ～1月8日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第193回測定 2026年 2月3日 ～2月5日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第194回測定 2026年 3月3日 ～3月5日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出