

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥等について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性ヨウ素 (ベクレル/kg)	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137	合計
第87回測定 平成29年 4月12日 ～4月14日	脱水汚泥	24	不検出	不検出	不検出
第88回測定 平成29年 5月15日 ～5月17日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第89回測定 平成29年 6月13日 ～6月15日	脱水汚泥	50	不検出	不検出	不検出
第90回測定 平成29年 7月12日 ～7月14日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第91回測定 平成29年 8月15日 ～8月17日	脱水汚泥	12	不検出	不検出	不検出
第92回測定 平成29年 9月13日 ～9月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第93回測定 平成29年 10月11日 ～10月13日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第94回測定 平成29年 11月13日 ～11月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第95回測定 平成29年 12月6日 ～12月8日	脱水汚泥	22	不検出	9	9
第96回測定 平成30年 1月15日 ～1月17日	脱水汚泥	9	不検出	不検出	不検出
第97回測定 平成30年 2月13日 ～2月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第98回測定 平成30年 3月13日 ～3月15日	脱水汚泥	7	不検出	不検出	不検出