

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥等について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性ヨウ素 (ベクレル/kg)	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137	合計
第111回測定 2019年 4月16日 ～4月18日	脱水汚泥	9	不検出	不検出	不検出
第112回測定 2019年 5月14日 ～5月16日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第113回測定 2019年 6月18日 ～6月20日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第114回測定 2019年 7月16日 ～7月18日	脱水汚泥	24	不検出	不検出	不検出
第115回測定 2019年 8月13日 ～8月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第116回測定 2019年 9月10日 ～9月12日	脱水汚泥	11	不検出	不検出	不検出
第117回測定 2019年 10月15日 ～10月17日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第118回測定 2019年 11月12日 ～11月14日	脱水汚泥	51	不検出	不検出	不検出
第119回測定 2019年 12月10日 ～12月12日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第120回測定 2019年 1月14日 ～1月16日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第121回測定 2020年 2月11日 ～2月13日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第122回測定 2020年 3月3日 ～3月5日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出