

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性ヨウ素 (ベクレル/kg)	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137	合計
第123回測定 2020年 4月14日 ～4月16日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第124回測定 2020年 5月12日 ～5月14日	脱水汚泥	9	不検出	不検出	不検出
第125回測定 2020年 6月16日 ～6月18日	脱水汚泥	不検出	不検出	49	49
第126回測定 2020年 7月14日 ～7月16日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第127回測定 2020年 8月11日 ～8月13日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第128回測定 2020年 9月15日 ～9月17日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第129回測定 2020年 10月13日 ～10月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第130回測定 2020年 11月17日 ～11月19日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第131回測定 2020年 12月8日 ～12月10日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出
第132回測定 2021年 1月12日 ～1月14日	脱水汚泥	38	不検出	不検出	不検出
第133回測定 2021年 2月16日 ～2月18日	脱水汚泥	17	不検出	不検出	不検出
第134回測定 2021年 3月2日 ～3月4日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出	不検出