

下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター(伊勢崎市茂呂南町5097番地)

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

採取日	試料名称	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
		セシウム-134	セシウム-137	合計
第135回測定 2021年 4月13日 ～4月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第136回測定 2021年 5月11日 ～5月13日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第137回測定 2021年 6月15日 ～6月17日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第138回測定 2021年 7月13日 ～7月15日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第139回測定 2021年 8月17日 ～8月19日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第140回測定 2021年 9月14日 ～9月16日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第141回測定 2021年 10月12日 ～10月14日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第142回測定 2021年 11月16日 ～11月18日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第143回測定 2021年 12月7日 ～12月9日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第144回測定 2022年 1月11日 ～1月13日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第145回測定 2022年 2月8日 ～2月10日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出
第146回測定 2022年 3月1日 ～3月3日	脱水汚泥	不検出	不検出	不検出